

תנאי התקן לתרומת תמוננים סרוגים לפגיות בישראל

מידות סופיות

גובה ראש התמונן (מהקודקוד עד לבסיס חיבור הזרועות) צריך להיות בטווח שבין 3-8 ס"מ.

אורך זרוע התמונן כשהיא מסולסלת (מהבסיס ועד סופה) צריך להיות בטווח שבין 9-16 ס"מ.

היקף ראש התמונן המקסימלי צריך להיות 15 ס"מ (לא יותר).



חומרים

הרכב החוטים המשמשים לסריגת התמונן ולרקמה חייב להיות 100% כותנה (100% Cotton) ועל המילוי להיות מילוי אקרילן.



צפיפות הסריגה

הסריגה חייבת להיות צפופה והזוקה ככל האפשר, כדי שחומר המילוי לא יצא או יבצבץ דרכה, לכן יש להשתמש במסרגה במידה קטנה ככל האפשר. לבדיקה, ניתן לנסות ולהכניס את גוף המסרגה (או מקל בעובי מקל של סוכריה על מקל) בין העיניים – אם המקל נכנס, הסריגה לא עומדת בתקן הצפיפות.




צפיפות המילוי

יש לוודא שלא ממלאים את ראש התמנון יותר מדי, בכדי שלא ייפתחו חורים בסריגה בשל דחיסות המילוי, ובכדי שהמילוי לא יבצבץ מבין העיניים הסרוגות.


סלסול הזרועות

יש לוודא שהזרועות מסולסלות לחלוטין (כמו חוט טלפון, או ביסלי). הסלסול מפחית הסתבכות של הזרועות עם החוטים והצינורות השונים באינקובטור, ועם אברי הפג, ולכן תמנון עם סלסול שאינו עומד בתקן לא יוכל להיכנס לפגיה. במידה ולא מגיעים לרמת הסלסול הרצויה, יש לסרוג יותר חצאי עמודים בעיניים שלאורך הזרועות, או לפנות אלינו להתייעצות.



תוספות עיניים ואביזרים לתמנון


במידה ורוצים להוסיף עיניים, אביזרים, או קישוטים לתמנון, אין להשתמש בחרוזים, כפתורים, או עיני פלסטיק (גם לא עיניים בטיחותיות!). כל חלקי התמנון וכל הקישוטים המחוברים אליו צריכים להיות עשויים מחוטי כותנה בלבד. במידה ומקשטים את התמנון באביזרים נוספים, עליהם גם להיות בגודל מינימלי על מנת שלא לחרוג ממידות התמנון שמתאימות להכנסה לאינקובטור.



חיבורים

כל חלקי התמנון והקישוטים אם יש, צריכים להיות תפורים או רקומים לגוף הבובה באמצעות חוטי כותנה/רקמה בלבד, בחיבור הדוק ויציב, ללא קצוות חוטים שמבצבצים וללא חלקים שמחוברים בחיבור רפוי ועדין ועלולים להתנתק מהבובה. לכן אין להוסיף לתמנון גם חוטים כשיער.





כל התנאים נועדו בכדי לשמור על בטיחות ובריאות הפגים

לאפשר כביסה וחיטוי תכוף של הבובות ולהתאים אותן בגודלן להכנסה לאינקובטור. נכון לעכשיו תמנונים שלא עומדים בתקן מחולקים בשלבים מאוחרים יותר, מחוץ לפגיות, על מנת שילוו את הפגים בשחרורם מהפגיה, כחפץ מעבר.